


 Confini comunali
 Luoghi

- Reticolo di Bonifica Naviglio Martesana
- Reticolo bonifica- tratto aperto
- - - Reticolo bonifica- tratto intubato

- Reticolo idrografico privato- tratto aperto
- - - Reticolo idrografico privato- tratto intubato

— Reticolo Minore Fontanile Lodi
■ Zona di rispetto fontanile

- Linea soggiacenza falda
- Oscillazione della falda superficiale

 Lago di cava
 Ambiti extra

 Zona di rispetto del pozzo (200 m)

c1: 1,24E-01- 1,53E-03 m/s
c2: 1,52E-03- 1,32E-04 m/s

c5: 7,68E-07- 3,21E-10 m/s

— Vulnerabilità media acquifero

Soggiacenza di falda compresa tra i 5 ed i 15 m dal p.c. (Fonte: interpolazione delle misure di profondità della falda dal p.c. tra il 2001 e il 2017).
I suoli sono molto profondi nella porzione settentrionale del territorio comunale.
Il substrato litoide a supporto di matrice da sabbiosa-ghiaiosa a ciottolosa.
Permeabilità elevata compresa tra $1,0 \cdot 10^{-3}$ e $1,0 \cdot 10^{-4}$ m/s

Comune di
CERNUSCO sul NAVIGLIO

ALLEGATO AL DOCUMENTO SEMPLIFICATO
DEL RISCHIO IDRAULICO COMUNALE
CARTA DI SINTESI
DELLE CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE

Vulnerabilità dell'acquifero

[illegible]